aspenONE process Explorer Admin 页面报告过程数据 HTTP 500 错误

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉 aspenONE process Explorer Admin 页面报告过程数据 HTTP 500 错误应该如何解决

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

aspenONE process Explorer Admin 页面报告过程数据 HTTP 500 错误

问题描述

对于一个全新安装的 aspenONE Process Explorer(A1PE) 网页服务器, A1PE admin 页面可能报告 一个错误"过程数据错误 500”。
在网页服务器开启了 Windows 防火墙时也可能出现这个错误。这篇文章提供了解决这个错误的方法。

解决办法


这个错误表明在 Aspen 过程数据应用程序池有配置问题。您可以访问过程数据示例页面来验证。

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.

http://localhost/ProcessExplorer/ProcessData/Samples/Sample_home.html

如果过程数据示例页面返回与 ISAPI 筛选器动态链接库 aspnet_filter.dll 相关的错误，检查在这台服务器的 IIS 中启用的 ISAPI 筛选器。
打开 IIS 管理器 --> 点击系统名称 --> 点击 ISAPI 筛选器

确保对应的 32 位和 64 位 DLL 文件的路径设置是正确的。默认情况下，Microsoft.NET 安装在 C:\Windows\ 目录。



修改路径并重启 IIS。

关键词

Process Data
Admin
HTTP 500

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.